

14.11.2016

Konu: Yoğuşmasız ve yoğuşmalı kombilerin standart atık gaz boru donanımının ürünlere montajında dikkat edilmesi gereken hususlar.

Sayın İş Ortağımız,

Müşterilerimizin kombi cihazlarının atık gaz problemleri ile ilgili yaptığı servis taleplerinde, servis teknikerinin yaptığı incelemelerde, bazı problemlerin cihazın ilk dönüş dirseğinin yerinden çıkması veya esnemesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Dirseğin ürünle olan montaj şekli incelendiğinde, atık gaz boru donanımının içerisinde çıkarmakta olan, dirsekle cihazın atık gaz çıkışı sabitleyen iki adet emniyet vidasının (4x10 mm) sabitlemede kullanılmadığı görülmüştür. Atık gaz boru donanımının robust şekilde cihaza bağlantısının yapılması gerek emniyet şartları gerekse cihazın sağlıklı çalışabilmesi için zorunlu monte edilmesi gerekmektedir. Sabitleme vidalarının montajı aşağıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.



1. Kırmızı daire içinde gösterilen vida deliklerinden cihaz atık gaz çıkışı ve dirsek, boru kelepçesi üzerinden 3 mm. matkap ile delindikten sonra montaj setinden temin edilen iki adet (4x10) sac vidaları ile birbirine sabitlenmelidir.



2. Hava borusu ile cihaz atık gaz çıkışı arasındaki mesafeden dolayı, atık gaz borusuna zarar vermemek için harici vida kullanılır ise ebatları 4x10 mm olmalıdır.

Atık gaz dirseklerinin montajında anlatılan hususlara hassasiyet göstermenizi rica eder, iyi çalışmalar dileriz.

Hakan Akay
Teknik ve Eğitim Müdürü

Erol Kayaoğlu
Vaillant Satış Pazarlama Direktörü